




正本

# 检测报告




# 检测报告

报告编号: X7-JC2504-500

第 1 页 共 3 页

委托方	名称	山东万达乳业有限公司
检测项目	检测日期	2025.04.19
样品规格 数量	不锈钢采样管 2 个	
检测结果	见本报告第2页	
备注	因 DA001 破乳剂车间工艺废气净化装置排气筒检测期间未开工，故本报告不体现该装置检测数据。	



# 检测报告

报告编号: XZ-JC2504-500

第 2 页 共 3 页

## 一、检测结果

### (一) 有组织废气检测结果(样品状态: 正常)

检测项目	检测结果	标准限值	是否达标
烟气温度 (℃)	24	24	是
烟气平均流速 (m/s)	5.4	5.0	是
烟气含湿量 (%)	2.1	2.0	是
		2.2	
备注	因样品浓度低于监测方法检出限, 故该监测数据以ND表示未检出, 并以1		



# 检测报告

报告编号: XZ-JC2504-500

(续上表)

第 1 页 共 2 页